




Bauformen : Grundbauformen von Elektromotoren




B 3 – horizontal - Fußmotor




B 5 – horizontal – Flansch-Motor (mit *Durchgangsbohrungen)



B14 – horizontal – Flansch-Motor (mit **Gewindebohrungen)



B35 oder B3/B5 – horizontal – Fuß-Flansch-Motor (mit *)



B34 oder B3/B14 – horizontal – Fuß-Flansch-Motor (mit **)